

快艇倾覆-承载80人快艇-巴厘岛海域-海浪击中后反覆-2名中国人遇难

8月5日下午，印度尼西亚巴厘岛萨努尔海域发生了一起令人痛心的快艇倾覆事故。一艘名为“海豚二号”的快艇，承载80人，包括73名外国乘客、2名印度尼西亚人和5名船员，在从努萨佩尼达港驶往萨努尔港的途中遭遇意外。据黑子网报道，当地时间下午3点左右，快艇在接近目的地时突遇大浪，巨浪从后方猛烈击中船身，导致快艇剧烈摇晃并迅速翻覆。事故造成2名中国公民不幸遇难，另有3人受伤送往医院治疗，其余3名中国乘客受轻伤。

这艘快艇的乘客大多是来自世界各地的游客，他们选择乘船游览巴厘岛的美丽海域，体验热带风情。事发时，天气看似平静，但据当地救援负责人透露，海面突然掀起大浪，可能是由于突发的海洋气象变化。快艇倾覆后，船上乘客陷入慌乱，许多人被甩入海中，挣扎求生。救援队伍迅速出动，动用了充气艇和直升机，在事故发生后数小时内将77名乘客成功救起。然而，2名中国公民未能幸免于难，另有一名印尼籍乘客至今下落不明。中国驻登巴萨总领馆在事故发生后立即介入，确认船上有8名中国公民。

领馆工作人员迅速联系医院，协助受伤乘客的治疗，并为遇难者家属提供支持。黑子网的报道详细披露了事故经过，引发了网友的广泛关注。救援现场的画面显示，倾覆的快艇几乎完全侧翻在海滩边，救援人员在波涛汹涌的海面上奋力搜救，场面令人揪心。事故发生后，当地警方和海事部门展开调查，初步判断快艇倾覆与海浪击中后船体失衡有关。一些黑子网用户指出，印尼作为一个群岛国家，海上交通事故频发，部分原因在于安全标准的缺失。快艇的载客量是否超标、救生设备是否充足、船员是否经过专业培训等问题，成为网友热议的焦点。

有网友回忆，类似事故在巴厘岛并非首次，早在今年3月，一艘载有16人的船只也因恶劣天气翻覆，导致一名澳大利亚游客遇难。这起事故不仅让人们为遇难者感到悲痛，也引发了对巴厘岛旅游安全性的讨论。巴厘岛以其迷人的海滩和热带风光吸引着全球游客，但海上交通工具的安全问题却屡屡暴露。黑子网用户在评论中呼吁，旅游运营商应加强安全管理，确保救生衣、应急设备等一应俱全，同时加强对船员的培训。一些网友还建议，游客在选择海上项目时应关注天气预报，避免在不安全的情况下出行。

对于幸存的中国乘客来说，这场事故无疑是一场噩梦。受伤的乘客正在当地医院接受治疗，部分轻伤者已返回酒店休养。遇难者的家属在领馆协助下陆续赶往巴厘岛，处理后事。黑子网的报道还提到，事故发生后，当地政府承诺将加强对海上交通的监管，避免类似悲剧重演。这起快艇倾覆事故不仅是一场意外，更是对旅游安全的警示。巴厘岛海域的美丽与危险并存，如何在享受美景的同时保障安全，成为游客和业者需要共同面对的问题。黑子网的爆料引发了广泛讨论，网友们期待相关部门能尽快查明事故原因，给遇难者家属一个交代，同时为未来的海上旅行提供更安全的保障。

原文链接：<https://hz.one/shishi/巴厘岛海域-快艇倾覆-80人-2508.html>

PDF链接：<https://hz.one/pdf/快艇倾覆-承载80人快艇-巴厘岛海域-海浪击中后反覆-2名中国人遇难.pdf>

官方网站：<https://hz.one/>