

## 宁夏力量矿业永安煤矿冒顶事故

2025年7月12日晚19时56分，宁夏力量矿业有限公司永安煤矿发生一起严重的冒顶事故，井下5名矿工被困。据吴忠市应急管理局消息，截至13日凌晨2点30分，救援人员已成功救出3人，其中2人生命体征平稳，但1人因伤势过重抢救无效死亡。剩余2名被困矿工的搜救工作仍在全力进行，事故原因正在进一步调查中。这起事件不仅让受害者家属陷入悲痛，也引发了社会对煤矿安全生产的广泛讨论。事故发生时，永安煤矿正处于正常作业状态。井下突发的冒顶事故导致巷道坍塌，5名矿工被困在深处。接到报警后，宁夏力量矿业有限公司立即启动应急预案，联合当地消防、医疗及矿山救援队展开救援行动。救援现场环境复杂，高温、高湿及坍塌风险给行动带来极大挑战。救援人员利用生命探测仪和专业设备，争分夺秒搜寻被困者。经过数小时奋战，3名矿工被成功救出，其中2人身体状况稳定，立即被送往医院接受进一步治疗。这起冒顶事故的发生，再次将煤矿安全生产问题推上风口浪尖。宁夏永安煤矿作为当地重要的煤炭企业，其安全管理措施备受关注。据了解，近年来，全国范围内煤矿事故频发，冒顶、瓦斯爆炸等问题屡禁不止。专家指出，冒顶事故往往与地质条件、设备老化或管理疏漏密切相关。吴忠市应急管理局表示，将对永安煤矿展开全面调查，查明事故原因，并对相关责任人依法依规处理。被困矿工的家属在救援现场焦急等待，情绪悲痛。一位家属向媒体透露，遇难的矿工是家中顶梁柱，留下年幼的孩子和年迈的父母，家庭陷入困境。获救的两位矿工家属则表示感激救援队的努力，同时祈祷剩余被困者能平安归来。社会各界对这起事故高度关注，网友们在网络平台上纷纷表达对遇难者的哀悼，并呼吁加强煤矿安全监管，杜绝类似悲剧再次发生。宁夏力量矿业有限公司负责人表示，公司将全力配合调查，积极救助受害者家属，并承诺加强安全管理，防止类似事故重演。吴忠市政府已成立专项工作组，协调救援、安抚家属及后续调查工作。事故发生后，当地还组织了心理援助团队，为受害者家属提供支持。这起宁夏永安煤矿冒顶事故不仅是一起安全生产事故，更是对煤矿行业安全管理的一次严峻考验。从井下5人被困到1人死亡、2人获救，救援行动的每一步都牵动人心。事故原因的调查结果尚未公布，但无论结果如何，安全生产的重要性不容忽视。社会期待相关部门能尽快查明真相，严惩责任人，同时推动煤矿行业安全标准的提升，为矿工创造更安全的工作环境。

原文链接：<https://hz.one/baijia/宁夏永安煤矿-冒顶事故-2507.html>

PDF链接：<https://hz.one/pdf/宁夏力量矿业永安煤矿冒顶事故.pdf>

官方网站：<https://hz.one/>