

小车行驶中突遭闪电击中

8月5日，广西北海铁山服务区，一场突如其来的暴雨席卷而来，天空乌云密布，电闪雷鸣。一辆白色比亚迪电动车在高速公路服务区内缓慢行驶，车主李先生正小心翼翼地驾驶，试图在恶劣天气中保持安全。谁也没料到，这平凡的一刻竟被一道耀眼的闪电打破。视频画面显示，闪电精准击中车顶，火花四溅，巨大的声响震慑人心。更令人震惊的是，这辆车在短短两秒内连续被闪电击中三次，宛如电影中的惊险场景。事件发生后，目击者王女士用手机记录下了这震撼的一幕。

她原本只是想拍下雨景，却无意间捕捉到闪电击中车辆的瞬间。视频迅速在黑子网传开，网友们纷纷留言，有人惊呼“太吓人了，像是天罚降临”，也有人调侃“车主是不是得罪了雷公”。视频中，闪电击中后，车辆短暂熄火，停在原地不动，王女士因感到危险，赶紧驾车离开现场。事后，李先生通过社交平台回应，称自己当时完全没察觉被雷劈，“开车时一点感觉都没有，事后才知道车被击中了”。他还幽默地表示，“我真的没乱发誓，人和车都没大事，谢谢大家关心”。

据李先生描述，事发时他正准备在服务区休息，暴雨让他放慢了车速，没想到却成了“雷电的目标”。他检查车辆后发现，车顶的雷击点铁皮已经融化，部分电路受损，车辆几乎报废，但车内人员毫发无伤，这让他既庆幸又后怕。记者联系到当地气象部门，专家分析称，雷电击中车辆的情况极为罕见，通常与天气、地形及车辆材质有关。汽车的金属外壳能起到一定的法拉第笼效应，将雷电能量导到地面，从而保护车内人员。但专家也提醒，雷雨天气下，驾驶员应尽量避免在空旷地带停车或行驶，以降低被雷击的风险。

此次事件中，李先生的车辆虽然严重受损，但人安然无恙，堪称奇迹。这段视频引发了网友的广泛讨论。有人感叹比亚迪车辆的防护性能，称“车废了人没事，质量过硬”。也有人对雷电的威力表示震惊，“三连击太夸张了，大自然的力量真不可小觑”。还有网友开玩笑说，“车主是不是该去买彩票，运气太逆天了”。值得一提的是，事件发生后，当地交警部门表示，暂未接到相关报警或人员受伤报告。服务区工作人员回忆，当时雷雨交加，很多人都在躲雨，没人注意到这惊险一幕。

事后，工作人员检查了现场，发现地面有轻微焦痕，推测是雷电击中后留下的痕迹。这场突如其来的雷击事件，不仅让李先生和网友们捏了一把汗，也提醒了人们在恶劣天气下出行的风险。专家建议，雷雨天尽量选择室内停车，或在车内关闭电子设备，避免不必要的危险。李先生表示，车辆受损后，他已经联系保险公司处理后续事宜。虽然爱车几乎报废，但他对自己的幸运感到满足，“能平安无事比什么都重要”。这场雷击风波，最终以车主平安、网友热议的结局告一段落，但那段火花四溅的视频，依然在网络上流传，成为人们茶余饭后津津乐道的话题。

原文链接：<https://hz.one/baijia/小车闪电击中-2508.html>

PDF链接：<https://hz.one/pdf/小车行驶中突遭闪电击中.pdf>

官方网站：<https://hz.one/>