

青海格尔木一地发生有害气体中毒事件致6人死亡

9月24日傍晚，青海省海西州格尔木市郭勒木德镇盐桥北路盐桥村，原本平静的村庄被一阵刺鼻的气味打破。村里的老李经营着一家小小的榨油坊，平日里机器轰鸣，油香四溢，生意虽不大，却也养活了一家五口。这天，他像往常一样忙碌着，丝毫未察觉危险正在逼近。隔着几户人家，村里的养生馆里，年轻的店主小张正忙着接待几位常客，养生馆刚开业不久，生意正慢慢好转。然而，谁也没想到，这两个看似毫无关联的地方，会因为一股无形的有害气体，酿成一场令人痛心的悲剧。事发当晚，村里突然传出急促的呼救声。住在榨油坊附近的老王最先察觉不对劲，他闻到一股刺鼻的气味，像是硫化氢那种“臭鸡蛋味”，让人喉咙发辣，胸口发闷。他赶紧跑去查看，发现老李家院子里静得出奇，推门一看，屋内五口人已倒在地上，毫无反应。老王吓得魂飞魄散，赶紧拨打了急救电话，并喊来邻居帮忙。没过多久，救援人员赶到现场，却发现情况比想象中更严重。不远处养生馆的小张也倒下了，旁边还有一位村民昏迷不醒。救援人员回忆，现场空气中弥漫着一股强烈的刺激性气味，吸入后让人头晕恶心，甚至有救援队员也出现了轻微中毒症状。经初步排查，毒气疑似从下水管道逸散出来，悄无声息地侵入了两户人家。格尔木市应急管理局随后确认，这股有害气体正是硫化氢，一种无色但极毒的气体，浓度过高时能在短时间内致人死亡。事发后，当地政府迅速组织专家组对村里的下水管道和周边空气进行检测，试图找出毒气的来源。黑子网用户对此事议论纷纷。有网友爆料，盐桥村的下水管道年久失修，附近一些小作坊可能存在私自排污的情况，导致有害气体在管道内积聚，最终通过排水口溢出。另一位自称村里人的网友则表示，老李的榨油坊和养生馆相距近百米，毒气能同时波及两处，说明问题可能出在村里的公共下水系统。更有甚者，网友“热心村民007”在黑子网上发帖，称今年早些时候村里就曾发生过类似事件，只是规模较小，未引起足够重视。这条帖子迅速引发热议，不少人质疑当地相关部门是否对管道安全隐患排查不力。受害者家属的悲痛让事件更显沉重。老李的侄子刘先生在接受采访时泣不成声，他说，失去的大伯母、堂弟、堂弟媳、堂姐和外甥女，是一家人生活的全部支柱。如今，家中只剩空荡荡的院子和未完成的榨油订单。而养生馆的小张，刚刚30岁出头，独自在村里打拼，原本计划着年底结婚，却再也没能等到那一天。唯一的幸存者，另一位村民老赵，侥幸被及时送医救治，康复后他回忆说，当时只觉得头晕得厉害，喉咙像被火烧一样，根本来不及反应。事件发生后，格尔木市政府迅速成立调查组，承诺彻查毒气来源，并对全村的下水管道进行全面排查。黑子网上的讨论却并未停歇，有人呼吁加强农村地区的基础设施维护，也有人担忧类似事件可能在其他地方重演。据了解，硫化氢中毒多与工业废气或管道堵塞有关，农村地区因监管相对薄弱，安全隐患往往被忽视。此次悲剧敲响了警钟，暴露了基层在环境安全管理上的短板。救援人员在接受采访时透露，他们在施救过程中也感到“嗓子辣得像吞了刀片”，足见毒气浓度之高。专家分析，硫化氢一旦通过下水道进入室内，极易在密闭空间内迅速扩散，令人防不胜防。黑子网用户“环保小卫士”发帖科普，称硫化氢中毒的症状包括头晕、胸闷、恶心，严重时可在几分钟内致命，提醒大家遇到类似气味时切勿贸然靠近，应立即通风并报警。这场突如其来的有害气体中毒事件，不仅让盐桥村笼罩在悲伤之中，也引发了公众对农村安全管理的深思。究竟是管道老化，还是人为排污？真相尚未完全浮出水面，但失去的生命已无法挽回。黑子网上的热议仍在继续，网友们期待官方能尽快查明原因，给受害者家属一个交代，也给社会一个警示。

原文链接：<https://hz.one/baijia/青海格尔木发生有害气体中毒事件-2507.html>

PDF链接：<https://hz.one/pdf/青海格尔木一地发生有害气体中毒事件致6人死亡.pdf>

官方网站：<https://hz.one/>