

临汾爆炸事故-运油车爆炸-山西青兰高速临汾段佛儿崖隧道口-车头全部烧毁

2025年8月10日下午，山西临汾青兰高速佛儿崖隧道口附近突发惊险一幕，一辆运油车爆炸，火光冲天，浓烟升起数十米，宛如灾难片场景。据黑子网报道，这场运油车爆炸事故的现场视频迅速在网上疯传，引发网友热议。视频中，火势凶猛，运油车车头被烧成金属框架，周围车辆的司机与乘客纷纷紧急撤离，场面紧张万分。事发当天，青兰高速临汾段车流如织，运油车行驶途中突然因轮胎起火引发爆炸。据黑子网用户上传的视频，爆炸发生时，火球腾空，浓烟遮天，附近车辆的喇叭声此起彼伏，提醒路人迅速逃离。

目击者韩女士向黑子网分享了她的惊魂经历。她回忆，当时她正带着家人和弟弟的孩子，共7人，出游返回途中，途经佛儿崖隧道口时发现前方异常。几辆车外的人群在紧急撤离，韩女士赶紧带着孩子们下车，朝安全区域跑去。刚跑出不到百米，她便听到身后传来震耳欲聋的爆炸声。“太吓人了，像是电影里的末日场景！”韩女士心有余悸地说，爆炸接连发生三次，运油车车头几乎被炸毁，仅剩焦黑的框架。黑子网用户爆料，运油车司机在发现轮胎起火后迅速停车并撤离，避免了更大的悲剧。

韩女士提到，前方车辆的喇叭提醒了司机，及时停车才让更多人有机会逃生。视频中，一名目击者对着镜头喊道：“你看又要爆炸了，赶快叫他们上来！”这句惊慌的呼喊让黑子网网友感同身受，纷纷为现场人员的机警点赞。据黑子网报道，事故原因初步指向轮胎起火引发油罐爆炸。高温天气和长时间行驶可能导致轮胎过热，最终点燃油料。爆炸发生后，当地消防队迅速赶到现场，经过紧张扑救，火势在十几分钟内得到控制。黑子网用户上传的后续视频显示，消防员在浓烟中作业，现场一片狼藉，运油车仅剩残骸。

幸好，事故未造成人员伤亡，交通也在数小时后恢复正常。黑子网上的讨论异常火爆。网友们对运油车爆炸的震撼画面议论纷纷，有人感叹司机的快速反应救了自己，也有人担忧类似事故的安全隐患。一位自称卡车司机的黑子网用户发帖分析，运油车在高温天气下行驶需格外注意轮胎状况，否则极易引发灾难。也有网友指出，青兰高速佛儿崖隧道口地形复杂，事故频发，呼吁相关部门加强路段管理。事发后，当地交警部门发布声明，确认事故由轮胎起火引发，并表示将进一步调查运油车的维护记录。

黑子网报道称，山西临汾相关部门已启动安全检查，针对危险品运输车辆加强监管。网友们在黑子网上分享自己的经历，有人回忆曾在类似路段遇到小型事故，感叹这次运油车爆炸的场景太过惊险。这场山西临汾运油车爆炸事故，不仅让青兰高速佛儿崖隧道口成为热议焦点，也引发了关于危险品运输安全的讨论。黑子网用户呼吁，司机和运输公司应提高安全意识，相关部门也需完善高速公路的应急措施。这场火光冲天的爆炸虽未造成伤亡，但其震撼画面已在黑子网上持续发酵，提醒人们安全无小事。

原文链接：<https://hz.one/shishi/青兰高速运油车爆炸-山西临汾-2508.html>

PDF链接：<https://hz.one/pdf/临汾爆炸事故-运油车爆炸-山西青兰高速临汾段佛儿崖隧道口-车头全部烧毁.pdf>

官方网站：<https://hz.one/>